

**Документ № 87**

Спеціальне повідомлення УКДБ УРСР по м. Києву  
та Київській області до 6-го Управління КДБ УРСР  
про неблагополучну радіаційну обстановку в центральних залах  
1-го та 2-го енергоблоків Чорнобильської АЕС.  
29 червня 1987 р.

«29» юнія 1987 г.

**Секретно**

Начальнику 6 Управления КГБ УССР  
подполковнику  
тов. Слободенюку В.Н.  
г. Киев

**О неблагополучной радиационной обстановке  
в центральных залах энергоблоков № 1 и № 2 ЧАЭС**

В ходе проведения контрразведывательных мероприятий по контролю за обстановкой на ЧАЭС получены данные о том, что в настоящее время сложилась крайне неблагополучная радиационная обстановка в центральных залах (ЦЗ) 1-го и 2-го энергоблоков ЧАЭС. Уровень радиоактивности по гамма-фону превышает допустимый в 10–15 раз, что приводит к дополнительному облучению персонала.

Основным источником гамма-фона, по данным [...], являются бассейны выдержки (БВ) отработанных топливных сборок (ОТВС).

В бассейнах выдержки на 1 и 2 энергоблоках скопилось большое количество ОТВС в связи с недопустимо медленной их отгрузкой в хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ).

Штатное заполнение двух БВ ОТВС на 1-м энергоблоке составляет 1728 штук. В настоящее время с учетом специзделий и поглотителей там находится 2803 штуки. На 2-ом энергоблоке соответственно по штату — 1568 штук, находится — 2414 штук.

Из БВ фактически не удаляются специзделия (дополнительные поглотители и стержни (СУЗ)). Кроме этого, в БВ имеются ряды с нерегламентированным размещением ОТВС, что является грубым нарушением правил ядерной безопасности. Отдельные сборки не имеют бирок, в результате затруднен их учет. Нет разметки рядов в обоих БВ во 2-ом энергоблоке, расстановка в них ОТВС не производится согласно приказу главного инженера ЧАЭС от 21.01.87 г. Расчлененные ОТВС не ставятся на свои прежние места, как этого требует отдел ядерной безопасности. Выставленные для расчленения ОТВС долгое время находятся в приподнятом состоянии, что ухудшает радиационную обстановку в ЦЗ.

В настоящее время, несмотря на запрещение главного инженера ЧАЭС о допуске персонала в ЦЗ, там по-прежнему производятся перегрузки ТВС (топливно-выделяющая сборка) и другие работы с привлечением военнослужащих МО.

По данным одного из специалистов службы индивидуального дозиметрического контроля, переоблучение персонала ЧАЭС только в 1987 году составило: от 1 до 5 предельно допустимых доз (ПДД) — 20 человек, более 5 ПДД — 3 человека. По ПО «Комбинат» от 1 до 5 ПДД — 3 человека, более 5 ПДД — 1 человек.

Проведение работ по разгрузке БВ сдерживается из-за отсутствия специального оборудования для перегрузки ОТВС из бассейнов в транспортные контейнеры, неподготовленности железнодорожных путей. Использование для перегрузки штатной разгрузочно-загрузочной машины, не предназначенной для этой цели, может привести к снижению надежности эксплуатации основного оборудования.

По данному вопросу проинформированы администрация АЭС и партийные органы.

Обстановку контролируем.

Докладываем в порядке информации.

Начальник Управления  
генерал-майор

Л.В.Быхов

*На документі резолюція: «т. Лисовенко В.В. Для уточнения и доклада в 6 Управление КГБ СССР с очередной информацией по ЧАЭС. Слободенюк. 30.06.87 г.».*

*ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 41. — Арк. 269–270.  
Оригінал. Машинопис.*