

**Документ № 40**

Повідомлення ОГ КДБ УРСР та КДБ СРСР у м. Чорнобилі до КДБ СРСР про результати розслідування причин пожежі, яка виникла 23 травня 1986 р. у приміщенні 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС.  
28 травня 1986 р.

Из Чернобыля  
Москва, Комитет госбезопасности СССР  
Киев, Комитет госбезопасности УССР

**Секретно**

**О ходе расследования причин пожара  
в 4-м блоке Чернобыльской АЭС**

23 мая с.г. в 2 часа 10 минут дежурной сменой станции был обнаружен пожар в зоне расположения главных циркуляционных насосов блока НР 4 Чернобыльской АЭС, о чем немедленно было сообщено на пункт связи военно-пожарной части в г. Чернобыль.

Первым на ликвидацию пожара выехал дежурный караул в составе 4 отделений, а всего в тушении пожара приняли участие 16 отделений или 282 человека. Пожар был ликвидирован в 6 часов 05 минут. При его ликвидации 11 человек получили дозу облучения свыше 20 рентген/час, из них 7 человек от 50 до 100 рентген/час.

При проведении расследования причин возникновения пожара оперативной группой были выдвинуты следующие версии:

- пожар возник в результате умышленных действий;
- пожар возник в результате проводимых работ с применением открытого огня;
- пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации энергосистемы 3 и 4 блоков.

23 и 24 мая оперативным составом группы были установлены и опрошены все лица, имевшие непосредственное отношение к пожару (сотрудники пожарной охраны, обслуживающий персонал АЭС).

Данные, полученные в ходе опроса свидетелей и от оперативных источников, в целом, носят противоречивый характер. Так, командир группы пожарников (ГУПО МВД СССР) и другие утверждают, что слышали, как по громкоговорящей связи дважды объявили «Отключить энергоснабжение!», в то же время, сотрудники дежурной смены станции утверждают, что в момент возникновения пожара энергопитающие линии 4-го блока были отключены.

Вместе с тем, полученная информация дает основание сделать следующие выводы:

1. Администрацией станции не выполнены первоначальные указания о разделении кабелей 3 и 4 блоков, отключении и вырубке электроцепей 4 блока.

2. После аварии на 4-м блоке у сотрудников АЭС упала дисциплина (употребление спиртных напитков во время работы) и снизилось чувство ответственности (имели место случаи включения энергосистемы 4-го блока без обязательных отметок в журнале учета оперативных распоряжений).

В день перед пожаром к сетям электропитания подключались сварочный аппарат и плазменная установка прожига.

Для расследования причин пожара и выработки мер по предотвращению их в будущем была создана комиссия под председательством зам. главного инженера ВПО «Союзатомэнерго» тов. Евдокимова Ю.В. Всего в состав комиссии вошло 12 человек, в том числе 2 представителя пожарных управлений МВД СССР и УССР. В работе комиссий постоянно принимал участие оперативный работник.

Комиссия работала с 24 по 26 мая. За это время ею получено 11 объяснительных записок от обслуживающего персонала станции и опрошен ряд свидетелей пожара и компетентных специалистов. По результатам расследования комиссия составила «Акт расследования загорания кабелей на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС». С целью устранения возможных пожаров в будущем комиссия разработала план мероприятий и график выполнения работ по отсечению 4-го энергоблока от 3-го и изменение схем электроснабжения блока НР 3.

Члены комиссии не смогли дать однозначного ответа о причине возникновения пожара и выдвинули 2 версии:

- короткое замыкание в электрокоммуникациях энергосистемы,
- воздействие ядерного топлива на электрокоммуникации.

В частности, специалисты Минэнерго высказывали предположение о том, что электрокабели могли загореться от перегрева отстойника, предназначенного для хранения отработанных твэлов, и намереваются провести с помощью робота контрольные замеры температуры. В тоже время, специалисты ИАЭ им. Курчатова и ГКАЭ эту версию отвергают.

[...] выдвинул перед членами комиссии версию об умышленном поджоге. В ходе обсуждения комиссия пришла к однозначному выводу, что высокий уровень радиации (от 40 до 500 рен/час), известный окружению, связанная с этим степень риска и невозможность нанесения материального ущерба, исключают умышленные действия.

Вместе с тем, комиссией установлено, что с 9 по 17 мая в 4 блоке проводились работы, для обеспечения которых подавалась электроэнергия, а на 3 блоке работы с применением электроэнергии ведутся постоянно. С учетом того, что в коробах совместно находятся кабели энергоснабжения 3 и 4 блоков, комиссия считает наиболее вероятной причиной возникновения пожара — короткое замыкание электрокабелей.

Оперативная обстановка с учетом расследования причин пожара нами контролируется. Администрацией приняты дополнительные меры по усилению противопожарной безопасности на Чернобыльской АЭС.

Заместитель начальника  
6 Управления КГБ СССР  
генерал-майор Г.В.Кузнецов

28.05.86 г.

Заместитель председателя  
КГБ УССР  
генерал-майор В.М.Евтушенко

*ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 33. — Арк. 189–191.  
Оригінал. Машинопис.*